

# Step1 計量重量と精度に合ったアルファフィーダーを確認する

計量精度

100mg


10mg

0.1mg


ホッパー内残量:  少ない  普通～多め  
シャッター取付可◎ 増設ホッパー取付可☆




10mg～3g



10mg～100g



10mg～100g



10mg～100g



10g～500g



10g～500g

増設ホッパー  
取付で2000g  
以上も対応可

2000g

計量重量

## Step2 粉末の流動性と投入量に合ったアルファフィーダーを確認する

